

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ústredie - útvar inšpekcie ochrany ovzdušia

Karloveská 2, 842 22 BRATISLAVA

**Správa o kontrolách oprávnených meraní komerčnými meracími skupinami
za rok 2005**

ÚVOD

V roku 2005 boli podľa plánu hlavných úloh vykonané 4 kontroly meracích skupín na vykonávanie oprávnených emisných meraní, výsledky ktorých slúžia na účely konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia.

Predmetom kontroly bolo dodržiavanie zásad výkonu merania a správnosti výsledkov merania podľa zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší (ďalej len zákon o ovzduší) a správnosti výsledkov oprávneného merania podľa Vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia a Vyhlášky MŽP SR č. 202/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o posudzovaní a o oprávnení na meranie emisií a kvality ovzdušia a Výnosu MŽP SR č. 1/2003 a súvisiacich STN ŽP, OTN ŽP.

I. PREHĽAD VYKONANÝCH KONTROL

Priame kontroly dodržiavania zásad výkonu oprávneného merania meracou skupinou

Tab. č. 1

IŽP OIOO	Počet kontrolovaných MS	Počet nedodrжанých zásad výkonu merania MS	Kontrolované meracie skupiny
Bratislava	1	0	VISO BAKA s.r.o. Bratislava
Banská Bystrica	1	0	Enviroservis s.r.o., Žiar nad Hronom
Žilina	1	1	OČOT s. r.o., Trenčín
Košice	1	0	EKO-TERM SERVIS, s. r. o. Košice

V roku 2005 boli vykonané 2 porovnávacie merania s meracími skupinami:

- AEE – URAP Trenčín s.r.o., (OIOO Bratislava),
- SEA-LEM, Bratislava (OIOO Banská Bystrica).

Nedostatky v uplatňovaní zásad výkonu oprávneného merania boli zistené IŽP OIOO Žilina u meracej skupiny OČOT s. r.o., Trenčín a sú nasledovné:

- v priebehu merania bola prekročená hodnota menovitého výkonu sušiaceho bubna obalovacej súpravy, pričom došlo k prekročeniu EL pre TOC.
- meranie bolo rozdelené až na 3 dni z dôvodu nepriaznivého počasia (nebolo možné merať celý deň) a bolo treba vykonať až 12 jednotlivých meraní plynných znečisťujúcich látok, pretože šlo o prvé diskontinuálne meranie,
- v kópii správy z oprávneného merania, v prílohe č. 3 Prevádzkové záznamy a schéma výroby bola nečitateľná hlavička tabuliek prevádzkových záznamov,
- podľa § 25 ods. 2 písm. a) bodu 2. zákona o ovzduší chýba interpretácia reprezentatívnych hodnôt veličín, ktorými sa v závislosti od objektu oprávneného merania a účelu konania pred orgánom ochrany ovzdušia zisťuje množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok zo zdroja alebo jeho časti – t.j. chýba hodnota priemerného hmotnostného toku jednotlivých ZL. V prípade chýbajúcej interpretácie hmotnostného toku v správe oprávnenej meracej skupiny bol vedúci upozornený na zistenie, ktoré bude meracou skupinou odstránené formou dodatku k správe,
- počas merania však neboli zisťované niektoré významné parametre technologických zariadení ako napr. teplota odpadovej vzdušiny na vstupe do textilného filtra a jeho tlaková strata (alebo podtlak v ňom). Nebol zdôvodnený ani rozdiel medzi nameranými objemovými prietokmi odpadových plynov (19 507 – 34 610 m³/h) a menovitým výkonom odsávacieho ventilátora (59 400 m³/h).

II. PREHĽAD VYKONANÝCH KONTROL SPRÁV Z MERANÍ

V rámci ostatnej kontrolnej činnosti meracích skupín inšpekcia počas roka 2005 priebežne kontrolovala správy z meraní u týchto oprávnených osôb:

- Ing. Martin Motaj –MM Team, Bratislava,
- EKO-TERM SERVIS, s. r. o., Košice,
- ORGREZ REVI-EKO, s. r. o., Košice,
- LEM VÚEZ, a. s., Levice,
- INTERECO s.r.o. Bratislava,

- OČOT Trenčín,

V prípade meracej skupiny OČOT, Trenčín bolo pri kontrolnej činnosti zistené nedodržanie termínu doručovania správ prevádzkovateľom v stanovenom termíne.

V preverovaných správach neboli zistené závažné porušenia. Zo zistených nedostatkov sú to najmä:

- nedostatočné preukazovanie podmienok prevádzky a prevádzkových parametrov, vrátane nepreukazovania dodržania menovitého príkonu,
- merania sú vykonané aj pri bežnom prevádzkovom stave a nie pri menovitom resp. minimálnom príkone (meranie CO) resp. najnepriaznivejšom prevádzkovom stave (chýba stanovenie osobitných podmienok merania zo strany OIOO), nereprezentatívny prevádzkový režim
- nesprávna interpretácia kategorizácie zdroja a kategórie emisného limitu,
- nevykonáva sa meranie všetkých ZL v záverečnom hodnotení chýba upovedomenie prevádzkovateľovi,
- v tabuľke nameraných údajov Správy z merania sa nesprávne uvádza údaj 1.2 násobku hodnoty emisného limitu.
- neprehľadné použitie skratiek a pojmov, neprehľadný popis miest merania,
- nedostatočný popis technologického zariadenia, prevádzky a výrobo-prevádzkového stavu s vplyvom na emitované ZL, neprehľadný popis miest merania v technologickej schéme,

Záver

S uvedenými nedostatkami boli oprávnené meracie skupiny oboznámené. Vyjadrenie meracích skupín spolu so zisteniami a s návrhmi na ďalší postup budú OIOO postúpené na ústredie a ďalej na OOO MŽP SR.

Kontroly oprávnených osôb na meranie emisií budú pokračovať aj v roku 2006 podľa schváleného PHÚ a územnej pôsobnosti jednotlivých inšpektorátov.

V Bratislave, dňa 25.1.2006

Vypracovala: Mgr. Zuzana Polóniová